Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026

» Übersicht

s-Nr:

Besichtigt am:

Berichts-Nr:

FIN: TMBEK9NW5P3165214



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AUB
Erstzulassungsdatum:	26.10.2023
Laufleistung:	84.268 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.100 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control

17" STRATOS f}r AM

2 USB Typ-C vorne

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Adaptiv cruise control mit Speedlimiter

Aktivkohlebehälter (EVAP)

AM Tour DE 2023

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz, entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crew Protect Assist

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas beheizbar

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Landesverkaufsprogramm d

Lange Hesckscheibe mit Spoiler

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallr{der 6,5J x 17" ET40 "Stratos"

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Licht & Sicht

Linkslenker

Mirror Link

Mit Blende

Mit Multifunktionskamera

Mit Regenschirm

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 3

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige Maxidot

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Abfalleimer

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Berganfahrassistent

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling / Dachlastträger

Ohne ECO-Funktion

Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Halter

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Navigationsgerät

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Seitenschutzleiste

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Steckdose

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Pannen-Set

Radio Bolero 8"

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Region

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/50 R17 89V

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Reise

Remote Access / Proaktiver Dienst

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sondermodell 2023

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland

Überhang hinten, mittel

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Voll LED Hauptscheinwerfer

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für eine Anhängerkupplung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	3,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	3,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	4,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Scheinwerfer links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Scheinwerfer rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.385,95
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.385,95

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte gemäß auf Basis der vom jeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBEK9NW5P3165214 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
sbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 03.11.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Scheinwerfer links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

2 - Scheinwerfer rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen