CarOnSale

BMW 330 e Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	86.824km	184 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 e Advantage [DE - Kb5 330e EU6d, Advantage OPF, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA6N31010FK50434	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.824km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.447km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Uni-Lackierung
- Service-System: Remote Services
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Advantage
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Service-System: Concierge Services
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: eDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige

Sonderausstattung

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBPGN31010FK50434

CarOnSale


CarOnSale




RESUME
CANCEL

OFF











Empfohlene Bedienhilfen Klima: Umluftbetrieb
OK Service:
Am 14.09.2026, bei 86364 km
OK Service:
Am 15.10.2025, bei 72518 km
OK Service:
Am 17.10.2024, bei 53447 km
OK Service:
Am 09.10.2023, bei 41108 km
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
OK Zündkerzen




11.11.2020
0005
GY200001.8
M1
AC
WBA8N31010FK50434
BMW
G3K
6N31
IAW50000
330E
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sgl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832/AP
EURO6 WLTP AP PI/CI M N1 I
Hybr.B/E ex.aut.
0025
36AP
1998
Schwarz
e1*2007/46*2017*03
15.06.2020
EX612090
7.2/8.2: *105 B ANHÄNGEBETRIEB *WW AHK LT EGTG *ZU PZ/P4 * 5
5 KW/30MIN. NENNLEISTUNG 83 KW *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)