SADCA2BK2KA614666

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	167.918 km
Hersteller	Jaguar	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell		**HU**	
Fahrgestellnummer	SADCA2BK2KA614666	**Leistung / Hubraum**	221 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	30.07.2019	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung		**Lackierung**	
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen
4	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Heizungssystem	Gebläsegehäuse (Außströmer hinten gebrochen) - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - beschädigt - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
11	Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
13	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
14	Tür hinten rechts	Tür - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten links	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/55 R19 111W	Bridgestone	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/55 R19 111W	Hankook	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fehlerspeicherabfrage vor. Folgekosten möglich.

2. Radsatz lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Jaguar	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell		**Laufleistung (abgelesen)**	167.918 km
Fahrgestellnummer	SADCA2BK2KA614666	**Erstzulassung**	30.07.2019

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Tür hinten links	225 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt [illegible]digе versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Ori[illegible]

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürf… auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürf… auslegen / polieren



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Heizungssystem: Gebläsegehäuse (Außströmer hinten gebrochen) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #7: Heizungssystem: Gebläsegehäuse (Außströmer hinten gebrochen) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - beschädigt - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links