



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW X1 xDrive 20 d

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA41EG0705469832**	Laufleistung abgelesen:	**43141 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**07.11.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**30.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DIY**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 120 kW (163 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**SCHWARZ II**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**11.2028 / 11.2028**	Polster Art:	**Stoff**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- LM-Felgen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Plus
  Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Service-System: Amazon Alexa, BMW Curved Display, Audio-Navigationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)

- Parkassistent-Paket
  Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Park-Distance-Control (PDC), Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Steckdosen (12V-AnschluÃƒÂŸ) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Widescreen Display
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Arktur Anthrazit
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
  Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Lenk- und Spurführungs-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Premium-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	Unfallschaden. Fahrzeug mit bestehendem Unfallschaden, zur Schadensermittlung wurden keine Demontagearbeiten durchgeführt, verborgen gebliebene Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Unfallschaden Kosten laut Kostenvoranschlag.

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren
2.	Tür Hinten - Links	Lackabplatzer
3.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Unfallschaden
6.	Kotflügel Vorne - Links	Unfallschaden
7.	Motorhaube	Steinschlag
8.	Windschutzscheibe	Steinschlag Im Sichtfeld

	Bauteil	Schaden
9.	Felge (Stahl) vorne links	Abschürfung
10.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
11.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
12.	Innenraum	Gebrauchsspuren
13.	Felge nicht montiert	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen




Felgen




Felgen


Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren




1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



2. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



2. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Unfallschaden



5. Stoßfänger Vorne

Unfallschaden



6. Kotflügel Vorne - Links

Unfallschaden



6. Kotflügel Vorne - Links

Unfallschaden



6. Kotflügel Vorne - Links

Unfallschaden



7. Motorhaube

Steinschlag



8. Windschutzscheibe

Steinschlag Im Sichtfeld



8. Windschutzscheibe

Steinschlag Im Sichtfeld




9. Felge (Stahl) vorne links

Abschürfung



9. Felge (Stahl) vorne links

Abschürfung



10. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



11. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Innenraum

Gebrauchsspuren



13. Felge nicht montiert

Abschürfung



13. Felge nicht montiert

Abschürfung