CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2002	265.358km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1JZ2W465617	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 265.358km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2002	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Info vom Einlieferer: Motorschaden ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten seitlich
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Schiebedach
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne hinten
- Scheinwerfer: Valeo
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: perlblau
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geräuschdämmung Motor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Komfort-Paket Elektrik
- Kühlung verstärkt
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sondermodell Special
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kühlung verstärkt


Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (AXP)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Reifen: Winterreifen/M+S
- Batterie 60 Ah
- Reifen 175 R14 ..Q (M+S)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Generator 90 A
- Reifen: Winterreifen/M+S
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















VOLKSWAGEN AG
e1*98/14*0071
WVWZZZ1JZ2W465617
1670 kg
2670 kg
1 - 0860 kg
2 - 0880 kg
Typ 1J

CarOnSale

CarOnSale


BROWSER




25.03.2002	0603	41903H 1	2	1	55/5000	171
01	0200		4149 -		1735 -	
WVWZZZ1JZ2W465617	1		1417 -		1165 - -	
-				-		-
1J			161	1670		1670
-			860	880		-
-			860	880		-
			80	-		72
GOLF			1000	580	5	-
VOLKSWAGEN-VW			175/80R14 88T			
PERSONENKRAFTWAGEN			175/80R14 88T			
GESCHLOSSEN			-			
-			Blau		5	
EURO 4			-			
Benzin			-		K	WU024505
0001	0462	1390				

ZU 18:BIS 4257,ZU 20:BIS 1457 U.ZU G:BIS 1341* ZU F.1/F.2:+
60 U.ZU 7.2-8.2:H.+35 B.ANH-BETR.*ZU Q.1:1200 BIS10 % STEIG
..*WW. AHK LT. EGTG/ABE* DATUM ZUR EMISSIONS-KLASSE: 25.03.2
002***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Bauteil fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Bauteil fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Bauteil fehlt



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Anderer Schaden): Tür Schloss defekt



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)