CarOnSale

BMW 330 e Sport Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	102.425km	184 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 e Sport Line [DE - Lim4 330e EU6d, Sport Line OPF, 2020 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA5P51050FK48395	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.425km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.695km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 35g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Service-System: eDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sportsitze vorn
- Uni-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige

Sonderausstattung

- Business-Paket Professional
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Spiegel-Paket
- BMW Live Cockpit Professional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA5P51050FK48395



CarOnSale


BOLLER
14:15


BOLLER
14:15


MAX
REAR
AUTO
MENU
A/C
MAX
A/C


SPORT
HYBRID
ELECTRIC




RESUME
CANCEL
SET
LIM


OFF
AUTO














16.09.21	0005	CVO000239	2	01	135 /5000	235
M1		AA	4709-4709		1827-1827	
WBA5P51050FK48395		5	1444-1444		1845-1845	
BMW			-	75		-
G3L			31	2300		2300
5P51			1035	1315		-
IAW50000			1035	1315		-
-			76	3750		68
330e			1500	750	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17 98Y A C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 98Y A C1			
Limousine			-			
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ		9/-	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1947*05			
Hybr.B/E ext.aufl.			15.06.20	K	FX609626	
0025	36AP	1998				

7.2/8.2: +110 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *Zu P2/P4: 55 KW/30min: Nennleistung 83 kW *Datum zur Emissionsklasse: 16.09.2021*EZ bis 31.12.2021 zul. Ausn. (§8 Abs.2 EG FGV) d KBA vom 24.03.2021*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)