CarOnSale

BMW 318d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2020	90.330km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318d	KATEGORIE Limousine
FIN WBA5V31090FJ43014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.810km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Luxury Line
- Nebelscheinwerfer LED
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Uni-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Eiche
- Verglasung Akustikglas
- Service-System: Remote Services
- Spiegel-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Business-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Parkassistent-Paket
- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- Service-System: Concierge Services
- BMW Live Cockpit Plus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA5V31090FJ43014





WDR 2 11:55
Fahrstilanalyse
2000 km






RESUME
CANCEL
SET
LIM




OFF
AUTO







Service Historie
OK Datum: 04.04.2023 Service: 03892 BMW
Kilometer: 47.843 km
OK Datum: 03.05.2024 Service: 03892 BMW
Kilometer: 65.390 km
OK Datum: 07.08.2024 Service: 03892 BMW
Kilometer: 71.339 km
OK Datum: 09.01.2025 Service: 03892 BMW
Kilometer: 77.810 km


Service Historie
Kilometer: 5 km
OK Datum: 21.06.2021 Service: 03892 BMW
Kilometer: 17.823 km
OK Datum: 12.01.2022 Service: 03892 BMW
Kilometer: 23.545 km
OK Datum: 09.01.2023 Service: 03892 BMW
Kilometer: 41.405 km


Service Historie
OK Datum: 02.03.2020 Service: 25742 BMW
Kilometer: 5 km
OK Datum: 21.06.2021 Service: 03892 BMW
Kilometer: 17.823 km
OK Datum: 12.01.2022 Service: 03892 BMW
Kilometer: 23.545 km
OK Datum: 09.01.2023 Service: 03892 BMW
Kilometer: 41.405 km


BETRIEBSANLEITUNG


SCHWANZ
15.10.19
FG706476
Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich *




FG706476

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)