CarOnSale

Mercedes-Benz Citan

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	91.414km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Citan	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF4156031U114283	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.414km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.866km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	700 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist teilweise foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: Kasten
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT
- Radiovorbereitung
- Radstand 2697 mm
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio
- Dachladeklappe hinten / Ladeklappe
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn rechts
- Sitzheizung vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER
e2*2007/46*0130
WDF41560311U114283
1950 kg
3200 kg
1-1080 kg
2-1070 kg



CarOnSale


CarOnSale










Mercedes-Benz
Servicehistorie




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
242000


04.01.13 1313 CUL000235
N1 BB
WDF4156031U114283 7
MERCEDES-BENZ
X
FXGB
FXGBB5
-
CITAN
Daimler (D)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*566/2011L
EURO5;L;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 3510 1461
zu 20: max.1844*AHK lt. EGTG*
Kennzeichen entkompakt
86 G0131


Stadt Leipzig
Der Oberbürgermeister
04092 Leipzig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)