CarOnSale

BMW 220 i M Sport Coupe

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



08/2022	35.734km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 i M Sport Coupe	KATEGORIE Coupé
FIN WBA11CM0X08C74028	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.734km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.449km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten klappbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Warndreieck
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Original Fahrzeug Farbe: BROOKLYN GRAU METALLIC
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Widescreen Display
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- M Sport
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, blau hochglänzend)
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Dachhimmel Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Heckspoiler (M-Technic)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicherheitsgurte M
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Total 35734 km
Werte ab
Individual
27304.2 km
29.5 km/h
0 km/h
104 km
10:26
Total 35734 km
COMFORT
+8.5 °C





Willkommen









Service Historie
OK Service:
Am 03.08.2026, bei 35449 km
Service Partner: BMW 04107
OK Service:
Am 30.09.2025, bei 28513 km
Service Partner: BMW 34007
OK Service:
Am 15.07.2024, bei 19888 km
Service Partner: BMW 34007
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
OK Zündkerzen

Service Historie
OK Service:
Am 30.09.2025, bei 28513 km
Service Partner: BMW 34007
OK Service:
Am 15.07.2024, bei 19888 km
Service Partner: BMW 34007
OK Service:
Am 30.08.2022, bei 26 km
Service Partner: BMW 30753
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt

Servicebedarf
Service Historie
Ihr Service Partner
OK Bremsflüssigkeit
10/2027
OK Motoröl
08/2028, in 27000 km
OK Fahrzeug-Check
08/2030, in 50000 km

BETRIEBSANLEITUNG

BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)