
CarOnSale

Ford Tourneo Courier Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	201.482km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tourneo Courier Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0LXXTACLHM07687	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 201.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.490km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Knacken Geräusche beim Gang einlegen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Quietschen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappe verglast
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2489 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung stark getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audiobedienung am Lenkrad
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Audio-Paket 6
- Sonderlackierung Metallic
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Sitz-Paket 4 / 17 / 38 / 46
- Sitzheizung vorn
- Armlehne für Fahrersitz
- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket 2
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schmutzfänger hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Schmutzfänger vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























COURIER
TITANIUM


CAR ON SALE











A/C
LO
MAX A/C
AUTO
MAX
12V


Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
Nachweise - Korrosionsschutzmittel
Heinrich Nehrkorn
Heinrich Nehrkorn
Heinrich Nehrkorn




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(ltr) Ihr TÜV-Sachverständiger: Ing. Sven Henrichsen
Messwerte:

21.04.17
WF0LXXTACLHM07687
FORD
SFC01L
Tourneo Courier
FORD (D)
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
GRAU
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sdl.
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88H
715/2007*2016/646W
EUR06;WiPI/C1; M, N1 I
e1*98/14*0194*32
13.01.17
0001 M 36WO M 998
F.1/F.2: +50 kg b. Anhängebetrieb*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)