CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2018	136.771km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - Kb5 2.0 TSI EU6d-T, FR OPF, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZKR006837	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.771km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.450km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide


Sonderausstattung

- Business-Paket Infotain
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Leder-Paket
- Reserverad als Notrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- 10 Lautsprecher
- Mobile Online Dienste Full Link
- Bluetooth Audio-Streaming
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Heckleuchten LED
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerungs-System
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Dachhimmel schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Scheinwerfer LED
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- 8 Lautsprecher
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Frontkamera
- Sitzheizung vorn
- Innenraumlicht-Paket LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















6.0°C
10:50
Reichweite
30
km





SEAT, S.A.
VSSZZZ5FZKR006837
1910 kg
3510 kg
1- 1000 kg
2- 960 kg
Typ 5F

CarOnSale










MODE
OFF
PASSENGER AIR BAG
AUTO
SETUP
SYNC
A/C


BAND
MENÜ
SENDERLISTE
SWR3
Achtung: Tank fast leer.
Möchten Sie nach einer
Tankstelle in der Nähe suchen?
Abbrechen
Suchen
ANSICHT
SETUP
MANUELL




OFF
CANCEL
ON
RESUME



0
Auto




Oslo
Helsinki
Kopenhagen
Dublin
Brüssel
Warschau
Wien
Bern
Bukarest
Madrid
Athen


Fahrweg kontrollieren!





Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	VSSZZZ5FZKR006837
Typbezeichnung	LEÓN ST 2.0TSFR 5T140 DQ6AU7
Datum der Auslieferung	2018-10-17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)


Datum	2023-08-21
Laufleistung	77450 km
Auftragsnummer	66977
Durchgeführt von	Stonix Garage GmbH Sonheimer Feld 6-8 74388 Talheim DE
Autorisierter Service Partner	Nein


Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2022-08-09
Laufleistung	59435 km
Auftragsnummer	244488
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Zündkerze ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	S. d. Wegen Neckarsulmer Straße 87 74076 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-07-09
Laufleistung	43159 km
Auftragsnummer	139003
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Schiebedach ✓ Staub-/Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	S. d. Wegen Neckarsulmer Straße 87 74076 Heilbronn Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)




EC - Certificate of Conformity

17. Okt. 2018

SEAT


Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Oktober 2027

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Oktober 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es befreute Sie Herr Mild
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremswirkung (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil ist (%)	Anteil Min (%)
Betriebsbremse 1. Achse	201	209	410	195	21,50	59,6	50,4
Betriebsbremse 2. Achse	204	204	408	164	48,15	30,4	19,8
Feststellbremse 2. Achse	105	126	231		FBA Blockiert		Ja

(10) Hinweise:
Streifung: bitte Grenze/Abnutzungsrest (Profiltiefe) beachten

TÜV Gebühr
Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Leistungsdatum entspricht Gebührendatum
Hauptuntersuchung inkl. 1 EUR netto für Vorgaben nach INr. 1 Anl. VIIIa GKG


Brutto
63,30 €

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem
HU + AU Kombination
Lfd-Nr. DE1775665566

Leistungsdatum: 14.10.2025

Gesamt
94,70 €
158,00 €

Das ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug


17.10.2018 | 7593 | AON000068 | 2 | 1 | 140/4200 | 232
M1 | AC | 4549 - 4856 | 1816 - - | 1451 - - | 1478 - -
VSSZZZ5FZKR006837 | 7
SEAT | - | 80 | -
5F | 183 | 2020 | 2020
FDKZAX0V | 1040 | 1030 | -
FD7SFD7GC0037CSMLM51EA | 1040 | 1030 | -
- | 74 | 3750 | 65
LEON ST | 1600 | 730 | 5 | -
SEAT (E) | 225/40R18 92Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 225/40R18 92Y
Kombilimousine | -
715/2007*2017/1347BG | SCHWARZ - | 9 -
EURO6;WLTP;BG;P/C/I; M, N1 I | e9*2007/46*0094*28
Benzin | 21.08.2018 | K | FB835895
0001 | 36BG | 1984
F.VF.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% ST
EIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3620KG*WV.AHK LT.E
GTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.10.2018*


FB835895
SEAT
5F
FDKZAX0V
FD7SFD7GC0037CSMLM51EA
LEON ST
SEAT (E)
7593 AON020048
VSSZZZ5FZKR006837
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
1984 140/4200
Benzin 0001
e9*2007/46*0094*28 21.08.2018
SEAT Deutschland GmbH
94431 Weltenstadt
25.09.2018

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)