CarOnSale

Opel Astra Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2006	221.977km	170 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Sport [DE - Kb5 2.0 Turbo EU3, Sport, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0AHL3565212246	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.977km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 218g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	400 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	750 µm ⚠
Motorhaube	665 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill in Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- IDS Sport-Fahrwerk
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Licht-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V Turbo KAT (Z 20 LEL / LCF)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Caravan-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sicht-Paket
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Sitzheizung vorn
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























OPEL
e1*2001/116*0293
W0L0AHL3565212246
1950 kg
3380 kg
1-1025 kg
2-0940 kg
Z 20R XXVQ
S
9789

CAR ON SALE

CAR ON SALE








(8) Festgestellte Mängel

Hinweise:
Die Abgasanlage ist korrodiert.

Sehr geehrter Herr [redacted],
Bei der von uns durchgeführten Untersuchung haben wir keine Mängel festgestellt. Ihr Fahrzeug kann die erforderliche Prüfplakette bekommen. Diese wird von zuständigen Stellen/Sachverständ zugeteilt und angebracht. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Dies bestimmt Sie, dass gemäß §29 Abs. 1(3)/§12(3) dieser Untersuchungsgebühr mitverlernt sie zur nächsten Hauptuntersuchung aufzubewahren ist.

Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Fahrzeugsicherungsarbeit den TÜV Thüringen Ihr vertrauen schenken. Auf Wiederschauen

(7) Untersuchungsergebnis: Prüfplakette:
Gerät: Mängel: Prüfplakette erhält durch SVA
(9) Wiedervorführung: Fähigkeit nächste HU:
Nicht erforderlich 05/2025

(10) Sonstige Angaben

Achse	links	rechts	bremst
1	322	308	ja
2	190	190	ja

DBA Abnormung: 52,6%

Achse	links	rechts	bremst
1	81	111	ja

FBA Abbremsung: 17,5%


Prof. Ehem. Schlosserei
Zur Unterschrift

Rechnungs-Nr.
Kunden-Nr.
Reg.-Kennzeichen:

DQC-VH0114132
10172007
14.08.2014

Hauptuntersuchung FM:
1800
18.08.14 Mo 00

503,04 €
23,47 €
527,51 €



20.07.2006	0035	ADW00000	-	2	1	125/5200	217		
M1		AP		4515-4515		1753-1753			
WOLOAHL3565212246		3		1500-1500		1425	1425		
OPEL					75				
A-H/SW				218	1950		1950		
-				1025	940		-		
-				1025	940		-		
				81	3900		74		
ASTRA STATION WAGON				1400	710		5	-	
OPEL				205/55R16 91V					
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				205/55R16 91V					
MEHRZWECKFAHRZEUG				-					
70/220*2003/76B				SCHWARZ			9		
EURO 4				-					
BENZIN				-			E	HG928589	
0001		0462	1998						
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1980**.2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB									
1000*WW.AHK LT.EOTG***									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Blind)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kein Radio vorhanden



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)