CarOnSale

BMW 316 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	167.249km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 316 i [DE - Lim4 316 i EU6, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA3A110X0J285781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.249km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.993km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren, Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⊗ 1 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopfstützen hinten klappbar
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Nussbaumwurzel mit Intarsien
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Design- und Ausstattungslinie Luxury
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lenkrad heizbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Mittelarmlehne hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Concierge Services

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA3A110X0J285781



Nicht allein auf Kamerabild verlassen.





Letzter Castrol Ölwechsel:
Nächster Castrol Ölwechsel:
Hugo Pfohe GmbH


Service Historie
Datum: 24.04.2025 Service: 33501 BMW
Datum: 18.04.2023 Service: 33501 BMW
Datum: 22.09.2021 Service: 33501 BMW
Datum: 28.04.2021 Service: 33501 BMW





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)