Datum: 05.11.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeughalter	
Vertragsnummer	
Auftrags-Nummer / Referenz	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugidentnummer	WBA6M91000FN06939

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten

Datum: 05.11.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Vertragsnummer	
Auftrags-Nummer / Referenz	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	330d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CZH 00056
Fahrzeugidentnummer	WBA6M91000FN06939
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	31.05.2022 / 17.08.2023
Nächste HU	03/2027 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	186.859 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E

Datum: 05.11.2026

Hubraum / Zylinder	2.993 ccm / 6
Leistung	210 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.845
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.330
zul. Nutzlast (kg)	485
Maße (L/B/H)	4709 x 1827 x 1440
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	20.000 km
Durchgeführte Wartungen	31.07.2026 bei 175.237 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/40 R19 93Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/35 R19 96Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder	Nicht zulässig an Hauptbereifung, Achse 1.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio DAB

Datum: 05.11.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr
2	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (Restzeit 01/27) - erneuer
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Restzeit 03/27) - durchführen
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag - kein Abzug
5	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag - kein Abzug

Summe (netto):

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Rad/Reifen - Felgenschloss
2	Interieur - Trennnetz

Summe (netto):

Datum: 05.11.2026

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	150 µm
2	Dachholm links	155 µm
3	Dachholm rechts	155 µm
4	Heckklappe/-tür	135 µm
5	Kotflügel links	135 µm
6	Kotflügel rechts	130 µm
7	Motorhaube	140 µm
8	Seitenwand links	155 µm
9	Seitenwand rechts	140 µm
10	Tür hinten links	150 µm
11	Tür hinten rechts	155 µm
12	Tür vorne links	150 µm
13	Tür vorne rechts	155 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Datum: 05.11.2026

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Austattungsliste lag bei der Bewertung nicht vor. Fehlerspeicherprotokoll lag bei der Bewertung nicht vor.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

Datum: 05.11.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

Datum: 05.11.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Datum: 05.11.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges





Abbildung 22: Sonstiges

Datum: 05.11.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 2: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit (Restzeit 01/27) - erneuern




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Sonstiges: Hauptuntersuchung (Restzeit 03/27) - durchführen



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair


Datum: 05.11.2026



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vor… verschlissen - erneuern