Automotive360
Sachverständige für Kraftfahrzeuge



BMW
2 Gran Coupe (F74)

VIN	**WBA31GH0707U27140**	Anzahl der Türen	**4**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**125 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**170 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**10/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DNE**	Laufleistung	**34.396 km**
Lackierung	**BROOKLYN GRAU METALLIC Metallic (2-Schicht)**	Erstzulassung	**14.10.2025**
Innenraum	**schwarz / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**10/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name	
	Vorsteuerabzug	Ja
Besichtigung	Datum	29.10.2026
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhängerassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW Mild-Hybrid
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sitzheizung vorn
- Spezifische Zusatzumfänge M Sport-Paket
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- Steuer-AV Zusatzumfänge COC
- Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Drive Recorder (Dashcam)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Fahrassistenz-System: Abstandsregelung mit aktiver Navigationsführung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Lenk- und Spurführungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rettungsgassen-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Head-up-Display
- Heckspoiler (M-Technic)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Kältemittel R 1234 YF
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
- Rückfahrkamera mit 360° Panorama View
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Remote 3D View
- Sicherheitsgurte M
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spezifische Zusatzumfänge M Sport-Paket Pro
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn (M-Technic)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Winter

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm
1	Rechts	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm
2	Links	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm
2	Rechts	225/40R19	Bridgestone	Sommer	6 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stoßstange vorne	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
2	Stoßstange hinten	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
3	Stoßstange vorne	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
4	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Stoßstange vorne**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern




2 **Stoßstange hinten**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Smart Repair




Akzeptierte Gebrauchsspuren

3 **Stoßstange vorne**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





4 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

