CarOnSale

Skoda Yeti Ambition Plus Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



09/2010	153.224km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Ambition Plus Edition [DE - SUV5 1.2 TSI EU5, Ambition Plus Edition, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJF75L2B6015257	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.224km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	255 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppel-Sonnenblenden
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Maxi-DOT Display
- Handbremshebelgriff Leder
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiss

Sonderausstattung

- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale

AUTO
OFF
DUAL









SkodaAuto
BOLERO
OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!








Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Januar 2027
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Januar 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr El Ghazi
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)
(10) Hinweise:
- Sichtbare, leichte Korrosion an der Bodengruppe.


08.09.2010
TMBJF75L2B6015257
SKODA
5L
ACCB2BX0
NFD7ED7AM006
YETI
SKODA (CZ)
PZ.Z.PERS.BRE.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
215/2007*692/2008A
EURO5;PA/PICI; M, N1 I
BENZIN
0001
35A0
01197
WW AHK LT EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.09.2010*


Landratsamt Göppingen
Kfz.-Zulassungsbehörde
73033 Göppingen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)