CarOnSale

Hyundai Kona YES! 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	222.288km	120 PS	Autogas	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kona YES! 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI (OS) EU6d-T, YES! 2WD, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHK3811ALU419446	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 222.288km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Autogas	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.135km	LETZTER SERVICE AM 06/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Datenträger Navigation zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht vorhanden,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT
- Navigationssystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Hochtöner
- Sound-System KRELL
- Subwoofer
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Original Fahrzeug Farbe: LAKE SILVER

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















14:22


HYUNDAI MOTOR COMPANY
SS7 TRY
1775
2975
1-1030
2-1055

CarOnSale


RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
SETUP


14:23 Do, 05-11
DAB/FM
RADIO
Navigation kann nicht gestartet werden.
Überprüfen Sie den Status der SD-Karte.
SETUP



KONA Turbo-GDI
Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie
Ausgabe 2018
HYUNDAI


15.000 km-Wartung
30.000-km-Wartung
45.000 km-Wartung
2296
DARMAS
31.135
17.6.2021
Nächster Service:
Shell




Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
10.2028
Bestanden
Ingenieurbüro Marcus Brand
Rechnung Nr. UB-DK9E01277
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)
Gesamtbetrag
165,00 EUR


06.09.19
8252
AHY000072
M1
AF
KMHK3811ALU419446
Hyundai
OS
F5P11
M61A11
Kona, Kausi
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001
36DG
998
20:bis 1565*
215/55R17 94V
215/55R17 94V
e4*2007/46*1259*05
31.05.19
FN135432


Dez 2024
Nov 2021
TN380536
Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Landrat
58332 Schwelm
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)