
vom 03.11.2026

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **FIN** **WVGZZZ1T6PW005619**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 03.11.2026

Duplikat

Bemerkungen

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 268 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen.
Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Motorhaube
- Tür hinten links
- Stoßfänger vorne
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug wies ergänzend von außen, soweit erkennbar, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

4 x Stahl-Winterräder liegen im Fahrzeug.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.11.2022	Letzte Zulassung	25.11.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline
Aufbauart	Kombi / Kombilimousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ1T6PW005619
HSN / TSN	0603 / BWR	Schlüssel-Nr.	10020051
Km-Stand abgelesen	98615	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Pure white (C9A) / Uni	Polster / Farbe	Stoff Lasano / Titan Black

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Duplikat

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S /O	6 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S /O	4 mm
2	links	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S /O	4 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S /O	4 mm
	Ersatzrad	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S /O	7 mm

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	9 mm
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	9 mm
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	9 mm
205 / 60 R 16 96 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	9 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel, Ablagefächer in der Dachkonsole, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Storm Grey, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Design", Dekoreinlagen "Piano Black", Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit, mehrfarbig, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe, Gepäckmanagement-Paket, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumboden höheneinstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen auf Sitzen hinten, Innenleuchten mit Abschaltvezögerung und Dimmfunktion, 2-Leseleuchten vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage, Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Polster in Stoff, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Räder: Leichtmetall (4) "Karlstad" 6,5 J x 16, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Schalthebelknauf in Leder, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, Sitze: Komfortsitze vorne, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln, Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

Duplikat

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung
KH7	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Sonderfarbe Pure White
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WWC	Paket: Winterpaket
PR2	Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 06.08.2026 bei Kilometerstand 91.524
bis Wartung verbleiben:	7.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrzeug bei der Zulassungsstelle abmelden,
2. Motorraum Tierverbiss Diagnose erforderlich (nicht einsehbare Komponenten), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29, 30)
3. Dämmmatten Motorhaube und Spritzwand, Tierverbiss, erneuern, (Bild 31, 32)
4. Funkschlüssel Batterie leer erneuern, (Bild 33)
5. Werbeaufkleber entfernen, (Bild 34, 35, 36)
6. Bremsscheiben vorn, Tragbild

Duplikat

mangelhaft-Rostschaden, erneuern, (Bild 37, 38, 39)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26, 27, 28)
8. Tür vorne rechts Lackierung, fleckig, reinigen (Bild 22)
9. Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20, 21)
10. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 17)
11. Frontscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 14, 15, 16)
12. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 13)
13. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 10, 11)
14. Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)
15. Lackvorbereitung

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 12)

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Laufleistung: 98615 km




Bild 6 : Typenschild

Duplikat



Bild 7 : 2 x Funkschlüssel und Bordmappe



Bild 8 : Wartungsnachweis

Duplikat



Bild 9 : Servicebedarf




Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren

Duplikat



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Duplikat




Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren




Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag, erneuern

Duplikat



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, erneuern



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, erneuern

Duplikat




Bild 17 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 18 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 19 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 21 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Tür vorne rechts Lackierung, fleckig, reinigen

Duplikat




Bild 23 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair



Bild 24 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair

Duplikat




Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 29 : Motorraum Tierverbiss Diagnose erforderlich (nicht einsehbare Komponenten)



Bild 30 : Motorraum Tierverbiss Diagnose erforderlich (nicht einsehbare Komponenten)

Duplikat



Bild 31 : Dämmmatten Motorhaube und Spritzwand, Tierverbiss, erneuern




Bild 32 : Dämmmatten Motorhaube und Spritzwand, Tierverbiss, erneuern

Duplikat



Bild 33 : Funkschlüssel Batterie leer erneuern



Bild 34 : Werbeaufkleber entfernen

Duplikat



Bild 35 : Werbeaufkleber entfernen



Bild 36 : Werbeaufkleber entfernen

Duplikat




Bild 37 : Bremsscheiben vorn, Tragbild mangelhaft-Rostschaden, erneuern




Bild 38 : Bremsscheiben vorn, Tragbild mangelhaft-Rostschaden, erneuern

Duplikat




Bild 39 : Bremsscheiben vorn, Tragbild mangelhaft-Rostschaden, erneuern



Bild 40 : 4 x Winterräder liegen im Fahrzeug

Duplikat



Bild 41 : 4 x Winterräder liegen im Fahrzeug