WVWZZZE1ZPP000702

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	77.411 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	635 Tag(e)
Typ/Modell	ID.3 PRO S 150 KW	**HU (Bericht lag nicht vor)**	01/2028
Fahrgestellnummer	WVWZZZE1ZPP000702	**Leistung**	70 kW
Erstzulassung	24.10.2022	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Weiß-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Heckklappe/-tür	Heckspoiler (Preis in Heckklappe bereits kalkuliert) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren		
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern		
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung		
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern		
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren		
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren		

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (2. Fahrzeugschlüssel)	0,00 €	0,00 €
Unterlagen - Bordbuchmappe (Inkl. Betriebsanleitung)	0,00 €	0,00 €
Unterlagen - HU Bescheinigung	0,00 €	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R19 93T	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	215/50 R19 93T	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 4mm	n.i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R19 93T	Goodyear	Winterreifen	8mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fehlteile beachten, Nachbelastung möglich.

Die Ausstattungsliste und die Fahrzeughistorie lagen zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor.

Der Heckspoiler ist ein Teil mit der Heckklappe.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	ID.3 PRO S 150 KW	**Laufleistung (abgelesen)**	77.411 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZE1ZPP000702	**Erstzulassung**	24.10.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen		
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (ohne Mwst.)		
Mwst. (19%)		
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)		

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	157 µm
2	Dachholm links	167 µm
3	Dachholm rechts	165 µm
4	Kotflügel links	123 µm
5	Kotflügel rechts	108 µm
6	Motorhaube	124 µm
7	Seitenwand links	122 µm
8	Seitenwand rechts	120 µm
9	Tür hinten links	108 µm
10	Tür hinten rechts	110 µm
11	Tür vorne links	119 µm
12	Tür vorne rechts	120 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Kombiinstrument



Abbildung 17: FIN




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler (Preis in Heckklappe bereits kalkuliert) - verkratzt / verschürft - instandsetz…



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler (Preis in Heckklappe bereits kalkuliert) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler (Preis in Heckklappe bereits kalkuliert) - verkratzt / verschürft - instandsetz…



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckspoiler (Preis in Heckklappe bereits kalkuliert) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren