CarOnSale

Kia Picanto 1.1 Start

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2009	189.257km	65 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Picanto 1.1 Start [DE - LimS5 1.1 EU4, Start, (Facelift) 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KNABA24329T678872	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.257km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	1995 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	380 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	75 µm ⚠
Dach	70 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappe öffnet nicht (Taster defekt).

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM SILVER

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























KIA MOTORS CORPORATION
e4*2001/116*0085
-KNABA24329T678872-
1350kg
2050kg
1-720kg
2-710kg

CarOnSale







picanto


LOCK ACC ON START


Für dieses Fahrzeug wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nr. DN 371 426 ausgegeben
KIA MOTORS Deutschland GmbH, Frankfurt


04.02.09 8253 AAP000293
M1 AB
KNABA24329T678872
Kia
BA
H111
414111
PICANTO,SA
KIA MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220*2003/768
EURO 4,5L
Benzin
0001 0463 1086
2 01 48 /5500 154
3535-3550 1595
1480 923-1007
118 1350 1350
720 710 -
720 710 -
83 4125 72
700 400 4 -
155/70R13 75T
155/70R13 75T
GRAU 7/-
e4*2001/116*0085*08
05.09.08 K FR926891


01125
01127
BHW8705X
Kreis Unna
Der Landrat


KREIS UNNA
DER LANDRAT
59425 UNNA
I.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Blende fehlt



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Rost, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)