CarOnSale

Opel Adam Glam ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	72.739km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Glam ecoFlex [DE - LimS3 1.4 EU5, Glam ecoFlex S/S, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08F6011737	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.739km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.182km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontscheibe getönt
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Lenkung mit City-Modus
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Bordcomputer
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glam Ecoflex
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Audiobedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Klimaautomatik
- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Dach-Paket
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Dach Kontrast-Lackierung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Lenkrad heizbar
- Fußmatten Velours
- Licht-Paket Multicolor-LED
- Sonderlackierung Brillant
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Dachfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOL0MAP08F6011737
1480 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0690 kg
Z41D TAIS I15
ABZB
2321


CarOnSale


CarOnSale








6
Servicebestätigung
Autohaus Brass GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 83
63075 Offenbach
Telefon 069/98 67 78-0
Fax 069/98 67 78-50
65428 Rüsselsheim
Automobil-Verkaufs-Gesellschaft
Joseph Brass GmbH & Co.KG
Mühlheimer Straße 311 • 63075 Offenbach


Servicebestätigung
7
Autohaus Brass GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 83
63075 Offenbach
Telefon 069/98 67 78-0
Mühlheimer Straße 311
63075 Offenbach
Telefon: 069/98 67 78-0


8
Servicebestätigung


Servicebestätigung
5
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen einer Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den im Benutzerhandbuch genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


OPEL Service- und Garantieheft
OPEL Adam


OPEL
01*2001/116*0379
WOLOMAP08F6011737
1480 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0690 kg
Z41D TAS I15
ABZB
2321

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)




- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)