CarOnSale

Mercedes-Benz CLS 400

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	187.102km	333 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLS 400 [DE - Kb5 CLS 400 EU6, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2189611A166599	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.102km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.324km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Modellpflege
- Motor 3,5 Ltr. - 245 kW V6 CGI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Innenhimmel schwarz
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Kamerasystem 360 Grad
- Getränkehalter vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Multikontursitz-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Infotainment-System: Remote Online
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Multikontursitze vorn
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2007/46*0489
WDD2189611A166599
2370 kg
4570 kg
1- 1120 kg
2- 1250 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


180°-Ansicht


Gesamtes Umfeld beachten!
180°-Ansicht











STOP




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
7,49 GM Werndreieck fehlt

Bremswirkungsprüfung

(9) Ergebnis: Geringe Mängel

(10) Prüfung bestanden bis: 02.2028

Zugeteilt:


Bestanden


Rechnung Nr. LIB-DK4T00152

Rechnungsdatum 16.02.2026

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)

165,00 EUR


14.10.15
1313
EGP000343
M1
AC
WDD2189511A166599
4
Mercedes-Benz
218
G261PO
NZCCB504
CLS 400
Daimler (D)
F.z.g.Pers.Bef.D. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;M;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36WD
3498
245/45 R17 99Y XL
245/45 R17 99Y XL
e1*2007/46*0485*14
19.02.15
A
GE718801





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)