CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2011	177.609km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, 4Motion Sport & Style, 2011 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZCW500482	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.609km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.013km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	380 µm ⚠
Kotflügel vorne links	330 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	340 µm ⚠	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	300 µm ⚠		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Verkäufer: Turbolader und Partikelfilter defekt;;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Sämtliche Kontrollleuchten nicht prüfbar; Fahrzeug aufgrund von Standort nicht sachgemäß prüfbar; Motor teilzerlegt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Metallic-Lackierung
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZCW600482
2260 kg
4400 kg
1190 kg
1120 kg

CarOnSale




Fahrzeugstatus
1/1
Service in
8500 km
oder
200 Tagen.
8.5°C
km
177609
trip
641.3


RADIO
MEDIA
PHONE
Fahrweg kontrolliered














Webasto
E1
1228 00 0258
10 R 04 5627





VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P0831146002353
vom 14.07.2025, 12:13
HU-Prüfstf. aP5156Kv (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 2
Ergebnis:
Ohne festgestellte Mängel
SE EG291
Nächste HU fällig Juli 2027
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
-Hilfsrahmen blieben angerostet
-Reifen alle Orginlase
-Querlenker zu Achse Gummi Risse leger Beginnende Alterung
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2027.
DEKRA
Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Gregor Praseck
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Messwerte Bremsanlage

26.08.2011 0603 AKS00100 3 2 2 10374200 188
M1 AC 4426-4519 1805-1809
WVGZZZ5NZCW500482 8 1645-1701 1675-1675
VOLKSWAGEN, VW 100
SN 167 2260 2260
ACCFFBX1 1190 1120 -
AD7AD7BH003NDSTVR07WGO 1190 1120 -
74 2375 71
TIGUAN 2200 750 5 -
VOLKSWAGEN-VW 215/60 R17 96H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60 R17 96H
Kombilimousine
T15/2007*692/2008F
EURO5:F,PI/CI: M, N1 I e1*2001/116*0450*11
Diesel 12.05.2011 K VT839898
0002 35F0 1968
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES-GEW.D.ZU
GES MAX.4460KG*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.
FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.FEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO
2.9.ADSN.VO.2.STVO*STUFE FM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.08.2011*M.SITTSCHIENENVERL
ÄNGERUNG AUF DER FAHRERSEITE*

DEKRA
nächste HU
07/2025
07/2027
Betrieb gesetzt:
10.11.2026
BTOU0887


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)