CarOnSale

Renault Clio

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	98.829km	86 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1RJA00466170814	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.829km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.800km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT

CarOnSale

CLIO
CarOnSale

Achten Sie auf die Umgebung!




JUSTIFICATIFS D'ENTRETIEN (1/6)

VIN :

Date : 13.06.21 Km : 28800 N° de facture : Commentaires/divers

Type d'intervention : Tampon

Révision

6W-30

Autozentrum Frilendorf GmbH

Contrôle anticorrosion :

OK Non OK*

*Voir page spécifique

Date : Km : N° de facture : Commentaires/divers

Type d'intervention : Tampon

Révision

Contrôle anticorrosion :

OK Non OK*

*Voir page spécifique

Date : Km : N° de facture : Commentaires/divers


Type d'intervention : Tampon


Révision


Contrôle anticorrosion :

OK Non OK*

*Voir page spécifique








Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(8) Nächste HU
September 2028


Prüfplakette
zugeteilt

Ihres Fahrzeuges.

Untersuchungsorganisation
TÜV
Auto Partner
744384

Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
406	350	34	74,3	48,2
277	224	56	25,7	18,7
250			FBA blockiert:	Ja

Brutto
108,50 €
57,50 €
166,00 €


20.11.2020 3333 BLO00010 8
M1 AB
VF1RJA00466170814 1
RENAULT
RJA
RD2
AGSTA89A5000
CLIO
RENAULT (F)
FZ Z PERS.BEF.B. 6 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1632DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36DG 1461
WW.AHK LT. EGTG*WW.AHK LT. EGTG* 30.1: 1518MM 30.2:1505MM
7:1457 MM 35:185/65R15 (88)H, 6.00 J 15-31 35: 195/55 R16 (
87)H, 6.50 J 16 - 37 35: 205/45 R17 (88)H, 7.00 J 17 - 37 N
EIN**
2 1 63/3750
4047 1728
1437-1457 1264-1
63
110 1702 1
940 891
940 891
75 2813 6
900 630 5
185/65 R 15 (88)H
185/65 R 15 (88)H
SCHWARZ 8
e2*2007/46*0676*07
17.08.2020 A GM



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)