CarOnSale

Volvo XC90 Inscription Expression Recharge Plug-In Hybrid AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2021	83.201km	LEISTUNG 303 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC90 Inscription Expression Recharge Plug-In Hybrid AWD [DE - SUV5 T8 Twin Engine AWD PHEV EU6d, Inscription Expression, (Facelift) 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1LFBMUDN1814593	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.201km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 303 PS (223 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.151km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 46g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	215 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ladekabel fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Hybrid 288 kW (Motor 2,0 Ltr. - 223 kW)
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekabel (4,5 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Navigationssystem Sensus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn

- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Volvo ON CALL
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Subwoofer
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Stop & Go)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

★ Sonderausstattung

- Head-up-Display
- Licht-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung hinten
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Parkassistent-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Ambiente-Beleuchtung
- Rückfahrkamera
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLVO CAR CORPORATION
MADE IN SWEDEN


CarOnSale



10:38
Kein Handy gekoppelt!
AUTO


10:38
AUTO









Servicedokumentation
Service Nr. 1
Service Nr. 2
VOLVO HENTSCHEL



Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
VOLVO HENTSCHEL












Aktiver Betrieb gesetzt ab: 29.04.26
Landkreis Hildesheim
Der Landrat
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)