CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	61.144km	73 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Comfort [DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-i (Hybrid) EU6, Comfort, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D390A373137	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.144km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.350km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 82g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Kühlergrill schwarz
- Modellpflege
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Tagfahrlicht
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL NHP130L-CHXNBW
837



CarOnSale


CarOnSale



TRIP


MODE













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)