WME4533421K398715

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	21.086 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	-49 Tag(e)
Typ/Modell	fortwo coupe	**HU (abgelesen aus ZBI)**	02/2027
Vehicle Identification number	WME4533421K398715	**Leistung**	52 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	12.12.2019	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Silber
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
6	Karosserie	Karosserie - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Leichte Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - Abrieb - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, nicht fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten, nicht fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 84T	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.Fahrzeug Historie Online kann nicht geprüft werden.Fahrzeug zum Zeitpunkt der Bewertung noch angemeldetFahrzeug wurde wieder mitgenommen.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	fortwo coupe	**Laufleistung (abgelesen)**	21.086 km
Vehicle Identification number	WME4533421K398715	**Erstzulassung**	12.12.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm links	123 µm
2	Dachholm rechts	102 µm
3	Seitenwand links	107 µm
4	Seitenwand rechts	103 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg vorne (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - verformt - erneuern