BMW

VIN: WBA31GW080CV10621

Geschätzte Reparaturkosten netto

2.381,93 EUR
GESAMT





Beschreibung

	Zulassungsdatum	Laufleistung
	30/04/2025	27432 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
-	-	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
-	-	-

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Ja	Kratzer	Smart Repair
	 		
002	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
	 		
003	Stoßfänger / Vorne Links Lackiert : Ja	Kratzer	Ersetzen




004	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Lose Teile

- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [x] Hutablage
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer