CarOnSale

BMW 530 e

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	67.123km	184 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 e [DE - Lim4 530 e EU6d-T, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJA91070B306358	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.123km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.576km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 47g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	715 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv// Fehler im Bereich der Hochvoltbatterie. Genaue Ursache unbekannt.

ZUSATZINFORMATIONEN

Fehler im Bereich der Hochvoltbatterie. Genaue Ursache unbekannt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 70 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Hybrid
- Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Connected eDrive Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Service-System: eDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Rückfahrkamera
- WLAN-Hotspot
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Business-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Parkassistent-Paket
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAJA91070B306358

CarOnSale

CarOnSale







RES
CNCL
LIM

MODE






Service Historie
OK Datum: 17.01.2023 Service: 04712 BMW
Kilometer: 35.133 km
OK Datum: 04.01.2024 Service: 04712 BMW
Kilometer: 44.853 km
OK Datum: 29.01.2025 Service: 04712 BMW
Kilometer: 54.590 km
OK Datum: 04.02.2026 Service: 04712 BMW
Kilometer: 64.576 km


Service Historie
OK Datum: 15.12.2018 Service: 01263 BMW
Kilometer: 2 km
OK Datum: 21.12.2020 Service: 01263 BMW
Kilometer: 14.037 km
OK Datum: 29.12.2021 Service: 04712 BMW
Kilometer: 23.186 km
OK Datum: 17.01.2023 Service: 04712 BMW
Kilometer: 35.133 km


BETRIEBSANLEITUNG
DER BMW 5er PLUG-IN-HYBRID.
PERFORMANCE


WBAJA91070B306358

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)