CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Style Selection

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2018	95.728km	LEISTUNG 73 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Style Selection [DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-i (Hybrid) EU6, Style Selection, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D390A435684	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.728km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.279km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 82g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivFensterheber Fahrertür ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel Kontrastfarbe
- Dach in Kontrastfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Tagfahrlicht LED
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen farbig
- Klimaautomatik
- Kühlergrill im Wabendesign
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Kontrastfarbe
- Toyota Safety Sense
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKD3D390A435684
MODEL NHP130L-CHXSBW 5 905


CarOnSale


CarOnSale




Prüfen Sie die Umgebung.




MODE



TRIP


CANCEL
+ RES
– SET



Service-Check Datum:
15.09.2025
222279 km
Nächster Service-Check spätestens am:
25.09.2025
237279 km
Öl-Viskosität
5W-30 C2
Autohaus Gehrmann
GmbH
Otto-Hahn-Str. 17
48301 Nottuln





TOYOTA
GEHRMANN
GEHRMANN



GEHRMANN
Otto-Hahn-Str. 17 • 48301 Nottuln
Telefon 02502 / 6051




TOYOTA






22.03.2018 5013 AJS000079
M1 AF
VNKKD3D390A435684 1
TOYOTA
XP13M(a)
NHP13(MH)
NHP130L-CHXSBW(2L)
TOYOTA YARIS HYBRID
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1
Hybr.Benzin/E
0008 36W0 1497
Datum zur Emissionsklasse: 22.03.2018*
2 01 54 /4800 165
3945 1695
1510 1175-1240
82 1565 1565
895 825 -
895 825 -
74 2500 73
195/50R16 84V
195/50R16 84V
BLAU 5/-
e11*2007/46*0152*10
17.02.17 K EX650222



DEKRA
nächste HU
Sept 2027
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Beifahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)