CarOnSale

BMW 520 i M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



04/2024	49.725km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 i M Sport [DE - Lim4 520 i EU6e, M Sport, 2023 - 2026]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA11FJ0X0CR42040	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.725km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.498km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Mild-Hybrid 153 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkassistent-Paket
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC

Sonderausstattung


- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Metallic-Lackierung
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Travel und Comfort System
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung)
- Travel-Paket
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Heckklappenbetätigung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale






PARKEN
1 Nicht allein auf Kamerabild verlassen.


Hier suchen









SERVICE HISTORIE
Service:
Am 24.09.2025 bei 31498 km
Service Partner: BMW 04071
Motoröl
Service durchgeführt
Service:
Am 26.03.2024 bei 9 km
Service Partner: BMW 01818
Mikrofilter
Service durchgeführt




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






04.04.2024
0005
DJP00027 9
2
1
140/5000
230
M1
AA
5060
1900
WBA11FJ0X0CR42040
X
1515
1800
BMW
100
G6L
132
2335
2335
11FJ
1165
1320
EA500M0
1165
1320
73
3750
67
520i
2000
750
5
BAYER.MOT.WERKE-BMW
245/45 R19 102Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
245/45 R19 102Y
Limousine
Schwarz
715/2007/2023/443EA
EURO6,WLTP,EA,PI/CI,M, N1, N2
e1*2018/858*00316*01
Hybr.Benzin/E
12.10.2023
K
HB155821
0008
36EA
1998
Selbstfahrermietfahrzeug
7.2/8.2: +130 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4: N
ENNLEISTUNG 13 KW *


Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Amt für Einwohnerwesen
Kfz-Zulassungsstelle
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)