CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Toyota Land Cruiser

EZ 10/2002 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 197.541km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84*
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Land Cruiser		
Kategorie Geländewagen	**FIN** JTEBZ99J500030623	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 197.541km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 163 PS (120 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.982 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 149.999km	**Letzter Service am** 10/2020
Emissionsklasse Other	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 10/2002	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 279g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 10.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	175	Heckklappe	100
Dach	100		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antenne elektrisch
- Ausstellfenster hinten
- Drehzahlmesser
- Flankenschutz (schwarz)
- Fondraumheizung
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 120 kW Turbodiesel
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Black
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 2665 mm
- Reifen 265/70 R16 ...S
- Reserverad-Abdeckung Hardbox, hellgrau
- Scheibenbremse hinten
- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Trittbretter seitlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Kotflügelverbreiterung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Sperrdifferential
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























km/h
x1000r/min
ACTIVE TRC










1.2 72/306/EEC
G O 74567-26250
N.V. TOYOTA MOTOR EUROPE MARKETING & ENGINEERING S.A.
2810 KG
5550 KG
1- 1250 KG
2- 1700 KG


TOYOTA
CarOnSale




TOYOTA
CRUISER
TOYOTA
LAND CRUISER


DOWN
UP
A/C
LO
OFF
HI






MIRROR


RETRACT
MIRROR




TILT
SLIDE
UP















17.10.2002 5013 W3900000
01 0200
JTEBZ99J500030623 B
–
J9
–
–
LAND CRUISER
TOYOTA EUROPE (B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
–
98/69/EG III;A
DIESEL
0002 0451 029R2
ZU 18-20:H.BIS 1915 U.ZU G:BIS 2145*ZUL.GES.GEW.D.ZUGE
S MAX.5550 KG*FZ IST TECHNISCH EIN KOMBINATIONSKRAFTWA
GEN*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.10.2002*


02 02 0120/03400 17
04770 – – 1820 – –
1875 – – 001945 – –
– – –
– 002810 002810
01250 01700
01250 01700 –
079 – 074
02800 0750 005 –
265/70R16 112S
265/70R16 112S
–
SCHWARZ 9
–
– E WM174911
–


DEKRA
nächste HU
3 20 24


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
D


(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Prüfplakette zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Hog
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Messwerte:
Abbremsung BBA bezogen auf Prüfmasse: 66,06 %
Abbremsung FBA bezogen auf Prüfmasse: 26,39 %
(10) Hinweise:
- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe, Fahrzeugaufbau, Bremsleitungen, Achsaggregate sowie an nichttragenden Teilen.
- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.
Rechnung
Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner
Hauptuntersuchung § 29 StVZO 82,35 EUR 99,00 EUR
Wegfall gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIa zur StVZO 6,30 EUR 7,50 EUR
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem 43,70 EUR 52,00 EUR
HU + AU Kombination
Gesamt: Netto 132,35 EUR Brutto 157,50 EUR USt 19% 25,15 EUR
USt-IdNr.: DE172682895 Leistungsdatum: 26.03.2024


Service-Nachweis
Service-Nachweis
TOYOTA
Autoservice
Günter Drischmann
freie Meisterwerkstatt
Auto reparatur


Service-Nachweis
Service-Nachweis
TOYOTA


TOYOTA
LAND CRUISER
PFLEGEPASS

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)