Datum: 06.10.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Vehicle identification number WAUZZZFY0P2037589

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten

Datum: 06.10.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Besichtigung durch

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q5
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BQW 00621
Vehicle identification number	WAUZZZFY0P2037589
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	13.01.2023 / 19.12.2024
Nächste HU	01/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	86.966 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E

Datum: 06.10.2026

Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4
Leistung	150 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.880
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.510
zul. Nutzlast (kg)	630
Maße (L/B/H)	4682 x 1917 x 1641
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	29.100 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R17 104H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 235/55 R17 104H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 235/55 R19 101W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 235/55 R19 101W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 10/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Datum: 06.10.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
6	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Tür vorn links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - verformt - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug		

Summe (netto):

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Motorhaube	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	134 µm

Datum: 06.10.2026

Nr.	Ort	Messung
3	Dachholm rechts	116 µm
4	Heckklappe/-tür	126 µm
5	Kotflügel links	136 µm
6	Kotflügel rechts	160 µm
7	Motorhaube	170 µm
8	Seitenwand links	136 µm
9	Seitenwand rechts	136 µm
10	Tür hinten links	135 µm
11	Tür hinten rechts	135 µm
12	Tür vorne links	132 µm
13	Tür vorne rechts	128 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 34 Übersichtsfotos, 26 Beschädigungsfotos

Datum: 06.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

Datum: 06.10.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

Datum: 06.10.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Datum: 06.10.2026



Beschädigung 4: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Datum: 06.10.2026



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Datum: 06.10.2026



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetzen u… lackieren



Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - verformt - instandsetz… und lackieren



Beschädigung 9: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern