vom 29.07.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung






Kennzeichen **FIN** **YV1ZWBFVDN1465643**

Vorgang

Kunden-Nr.	0211804045
Auftraggeber	VOLVO Svenscar GmbH, Lagerstr. 12, 93055 Regensburg
Ihr Auftrag vom	28.07.2026, elektronisch durch Herrn Schnarr.
Besichtigung	28.07.2026, 08:45 Uhr, durch Frau Tanja Stark bei VOLVO Svenscar GmbH, Lagerstr. 12, 93055 Regensburg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	28.07.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.268,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.065,55 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-823,99 EUR
	ohne MwSt.	-692,43 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-326,00 EUR
	ohne MwSt.	-273,95 EUR

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 144 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Das Fahrzeug weist im Frontbereich und der Frontscheibe diverse kleine Steinschläge auf.

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer sowie Umweltbeaufschlagungen rundum.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.07.2021	Letzte Zulassung	08.07.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	V60 Kombi (2018->) / V 60 T6 Twin Engine AWD Inscription Expression	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWBFVDN1465643	HSN / TSN	9101 / BOH
DAT €uropa-Code®	019100770370002	DAT Marktindex	DE002 6182
Km-Stand abgelesen	49373	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	186
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Denim Blue / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / 72300
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /S	4 mm
2	links	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	4 mm
	rechts	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /S	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 02.10.2025 bei Kilometerstand 39.774
bis Wartung verbleiben:	62 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen, erneuern (Bild 7)
2. Felge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 12, 13)
3. Tür hinten rechts, Fensterführung Dichtgummi verformt, erneuern (Bild 8, 9)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 10, 11)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten links leicht verschrammt, (Bild 14, 15)
Felge hinten rechts leicht verschrammt, (Bild 16, 17)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	4 mm	SS
hinten rechts	4 mm	SS

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordmappe, Service- und Garantieheft, 2x Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : 1x Ladekabel



Bild 7 : Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen




Bild 8 : Tür hinten rechts, Fensterführung Dichtgummi verformt




Bild 9 : Tür hinten rechts, Fensterführung Dichtgummi verformt



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 12 : Felge vorne links verschrammt



Bild 13 : Felge vorne links verschrammt




Bild 14 : Felge hinten links leicht verschrammt



Bild 15 : Felge hinten links leicht verschrammt



Bild 16 : Felge hinten rechts leicht verschrammt



Bild 17 : Felge hinten rechts leicht verschrammt




Bild 18 : Reifen hinten rechts, Flankenschaden




Bild 19 : Reifen hinten rechts, Flankenschaden




Bild 20 : Reifen vorne rechts, Flankenschaden



Bild 21 : Reifen vorne rechts, Flankenschaden



Bild 22 : Reifen vorne rechts, Flankenschaden