CarOnSale

Mazda CX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2015	161.085km	LEISTUNG 175 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEN92600308519	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.085km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 175 PS (129 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.297km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	75 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sound-System BOSE
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Touring-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Technik-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale




MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZKEN926003085
2110 KG
2110 KG
1 - 1125 KG
2 - 1085 KG

CarOnSale


CarOnSale





AUDIO
PHONE
NAV
SETUP
SEEK
Bitte Fahrzeugumgebung überwachen





BOSE






Nachkontrolle einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(V) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. Michael Sojka
Berechnung (EUR)
Untersuchungsentgelt Netto: 5,46
MwSt 19%: 1,04
Gesamtbetrag Brutto: 6,50
Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden.


03.02.2015 7118 AGD00010 0 02 02 0129/04500 207
M1 AC 04540-04555 1840---
JMZKEN92600308519 2 1670-1710 001671--
Mazda 00088
GH 0136 002110 002110
N92 01125 01085
60E 01125 01085
077 03375 071
Mazda CX-5 02000 0750 005
MAZDA (J) 225/65R17 102V
Fz.k.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/65R17 102V
Kombilimousine
715/2007*630/2012*
EURO6;T;CI; M, N1 I e1*2001/116*0448*18
Diesel 28.03.2014 K GP609954
0002 3670 02191
0.1: 2100 BIS 8% STEIG.*STUFE 7M 5 AB TAG ERSTZUL.*


BTSY3855
Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsstelle
2BI 2910119


GP609954

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)