WP0ZZZ99ZFS172579

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	56.614 km
Hersteller	Porsche	**Restlauf bis Service**	44.100 km
Typ/Modell	911 Turbo	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2026
Fahrgestellnummer	WP0ZZZ99ZFS172579	**Leistung / Hubraum**	383 kW / 3.800 ccm
Erstzulassung	27.01.2015	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	(Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK))

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	
2	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
3	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
4	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern	
5	Rad/Reifen	Reifen hinten links (Schnittverletzung) - porös / rissig - erneuern	
6	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren	
7	Blinkleuchte	Blinkleuchte vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	
8	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren	
9	Verglasung	Frontscheibe (Starke Kleberückstände an A-Säule rechts) - verschmutzt - instandsetzen	
10	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren	
11	Karosserie	Unterboden - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S2)	
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Verkleidungen/Abdeckungen - Fußmatten	150,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/35 R20 91Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	305/30 R20 103Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, 534 Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Automatisches Bremsen Differential (ABD), 268 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, 603 Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), Bordcomputer, Bremssättel Rot lackiert, Cabrio, Dynamisches Kurvenlicht, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, 567 Frontscheibe mit Bandfilter oben, 250 Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), 585 Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Hinterachs-Quersperre elektron. geregelt, 981 Innenausstattung: Leder, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), 534 Innenraumüberwachung (Infrarot - System), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, 573 Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung automatisch, 429 LM-Felgen, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Metallic-Lackierung, Motor 3,8 Ltr. - 383 kW Turbo KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Parkbremse elektrisch, 475 Porsche Active Suspension Management (PASM), 672 Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul (erweitert), Porsche Stability Management (PSM), 221 Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Reifen-Reparaturkit, 482 Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, 288 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), 680 Sound-System BOSE, 322 Sportsitze vollelektrisch (14-Wege) inkl. Memory-Paket, Sprachbedienung für PCM, Start/Stop-Anlage, 666 Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM), Turbo, Verdeckbetätigung elektrisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Windschott, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung: 748 Außenspiegel elektr. anklappbar, 636 Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten, 631 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, 454 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), 583 Raucher-Paket, 658 Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), 541 Sitzbelüftung vorn, 342 Sitzheizung vorn, 870 Universal-Schnittstelle Audio

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Porsche	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	911 Turbo	**Laufleistung (abgelesen)**	56.614 km
Fahrgestellnummer	WP0ZZZ99ZFS172579	**Erstzulassung**	27.01.2015

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: FIN



Abbildung 7: Dokumente



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürf… Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten links (Schnittverletzung) - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten links (Schnittverletzung) - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch… - lackieren



Beschädigung #7: Blinkleuchte: Blinkleuchte vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Blinkleuchte: Blinkleuchte vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - lackieren




Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Starke Kleberückstände an A-Säule rechts) - verschmutzt -



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Starke Kleberückstände an A-Säule rechts) - verschmutzt - instandsetzen



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Starke Kleberückstände an A-Säule rechts) - verschmutzt -



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Starke Kleberückstände an A-Säule rechts) - verschmutzt - instandsetzen



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Karosserie: Unterboden - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #11: Karosserie: Unterboden - verkratzt / verschü… - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #11: Karosserie: Unterboden - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht… verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern