
vom 25.08.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung






Kennzeichen **FIN** **YV1UZK5VDN1024550**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 25.08.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 137 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Eine Ausstattungsliste lag am Besichtigungsort nicht vor! Eine ggf. aufgeführte Ausstattung ist dementsprechen ggf. nicht vollständig / nicht korrekt erfasst!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.02.2022	Letzte Zulassung	02.02.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60 B4 (Diesel) 2WD Momentum Pro (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZK5VDN1024550
HSN / TSN	9101 / BTJ	DAT €uropa-Code®	019100750830008
DAT Marktindex	DE00C 6254	Km-Stand abgelesen	48912
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	BURSTING BLUE Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 107 V	Continental / EcoContact 5 VOL FR	S /O	6 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 V	Continental / EcoContact 5 VOL FR	S /O	6 mm
2	links	235 / 60 R 18 107 V	Continental / EcoContact 5 VOL FR	S /O	6 mm
	rechts	235 / 60 R 18 107 V	Continental / EcoContact 5 VOL FR	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
bis Wartung verbleiben: 26.927 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 8)	37,82	45	voll	-37,82	-45,00
2. Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt, smart repair (Bild 9, 10, 11)	151,26	180	voll	-151,26	-180,00
Gesamt	**189,08**	**225**		**-189,08**	**-225,00**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Gebrauchsspuren und Oberflächenkratzer im Innen- und Kofferraum,
Steinschläge Vorderwagen,
Frontscheibe leichte Oberflächensteinschläge,
Waschstraßen- und Oberflächenkratzer rundum,
Heckscheibe verkratzt, (Bild 14, 15)
Tür vorn rechts eingedellt, (Bild 13)
Stoßfängerverkleidung vorn verkratzt, (Bild 12)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordbuchmappe, 2x Schlüssel



Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt



Bild 10 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt



Bild 11 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt



Bild 12 : Stoßfängerverkleidung vorn verkratzt




Bild 13 : Tür vorn rechts eingedellt



Bild 14 : Heckscheibe verkratzt




Bild 15 : Heckscheibe verkratzt