WBA41GN0605368389

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	21.963 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	9.000 km
Typ/Modell	X2 sDrive20d	**HU (Bericht lag nicht vor)**	06/2026
Fahrgestellnummer	WBA41GN0605368389	**Leistung / Hubraum**	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	18.06.2025	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Stossfänger vorn	Grill - verformt - erneuern
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - kein Abzug
2	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (Innen beschlagen) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel ist zentral eingelagert)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2031

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	X2 sDrive20d	**Laufleistung (abgelesen)**	21.963 km
Fahrgestellnummer	WBA41GN0605368389	**Erstzulassung**	18.06.2025

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	124 µm
2	Dachholm links	135 µm
3	Dachholm rechts	120 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	117 µm
6	Kotflügel rechts	126 µm
7	Motorhaube	115 µm
8	Seitenwand links	129 µm
9	Seitenwand rechts	127 µm
10	Tür hinten links	105 µm
11	Tür hinten rechts	116 µm
12	Tür vorne links	126 µm
13	Tür vorne rechts	120 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges


Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - verformt - erneuern




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern