TÜV SÜD Auto Service GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 17
86199 Augsburg

Besichtigungsort
Mertingen
Gewerbepark Ost 4-6
86690 Mertingen

Besichtigungsdatum:	16.06.2026
Protokollnummer:	**45972215**
Erstellt durch:	Sabrina Stransky
Besichtigt durch:	Sabrina Stransky

TMAJE8110SJ328175

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Toni Pavlovic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen	NU- GT2014	**Laufleistung (abgelesen)**	21.833 km
Hersteller	Hyundai	**Restlauf bis Service**	225 Tag(e)
Typ/Modell	TUCSON,ix35	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	01/2028
Fahrgestellnummer	TMAJE8110SJ328175	**Leistung / Hubraum**	118 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	07.01.2025	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	01/2026, 15.711 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Kumho	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Kumho	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten.

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung lag keine Fehlerspeicherabfrage vor.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 17
86199 Augsburg

Besichtigungsort
Mertingen
Gewerbepark Ost 4-6
86690 Mertingen

Besichtigungsdatum: 16.06.2026
Protokollnummer: 45972215
Erstellt durch: Sabrina Stransky
Besichtigt durch: Sabrina Stransky

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	TUCSON,ix35	**Laufleistung (abgelesen)**	21.833 km
Fahrgestellnummer	TMAJE8110SJ328175	**Erstzulassung**	07.01.2025

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	0,00 €
Mwst. (19%)	**0,00 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**0,00 €**

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm links	122 µm
2	Dachholm rechts	115 µm
3	Heckklappe/-tür	107 µm
4	Kotflügel links	107 µm
5	Kotflügel rechts	113 µm
6	Motorhaube	116 µm
7	Seitenwand links	120 µm
8	Seitenwand rechts	118 µm
9	Tür hinten links	119 µm
10	Tür hinten rechts	117 µm
11	Tür vorne links	113 µm
12	Tür vorne rechts	116 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Sabrina Stransky)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 17
86199 Augsburg

Besichtigungsort
Mertingen
Gewerbepark Ost 4-6
86690 Mertingen

Besichtigungsdatum:	16.06.2026
Protokollnummer:	**45972215**
Erstellt durch:	Sabrina Stransky
Besichtigt durch:	Sabrina Stransky

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges