Hülpert VZ GmbH
Planetenfeldstraße


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N9RW028648
Kilometerstand: 30.257 km
Erstzulassung: 24.11.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Diagonale vorn (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


Zulassungsbescheinigung Teil I
24.11.23
HB-S-1-328/23-00106
HB CK930
Christian
Corintostr. 23
28279 Bremen
11.26 BREMEN
24.11.2023
VOLKSWAGEN, VW
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Benzin
BLAU
08.05.23


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrzeugidentifizierungsnummer
WVGZZZ5N9RW028648
Inspektion in 18500 km oder 317 Tagen
Ölwechsel-Service in 19100 km oder 187 Tagen




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Normal
15:44
14.5°C
Fahrzeugstatus
Bitte Waschwasser auffüllen.
NAV
APP
CAR
MENU

Hülpert VZ GmbH
Planetenfeldstraße

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N9RW028648
Kilometerstand: 30.257 km
Erstzulassung: 24.11.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)




Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)



Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)



Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)



Heckklappe örtlich eingedellt (DEKRA)

Hülpert VZ GmbH
Planetenfeldstraße

Hülpert Automobile

Händlerfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: HB-CK930

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Tiguan Move	1.5 TSI BMT/Start-Stopp EU6d, Mov..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZ5N9RW028648	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/BZG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
HB-CK930	24.11.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	11/26

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	30.257 km	30.000 km	nein	01/-	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Nightshade Blue Metallic	metallic	k. A.	05.05.2027	13.100 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge für Sondermodell	Grau-Titanschwarz-Silbergr.	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	149-163 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel konvex, rechts	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Chrom-Paket 2	Chromleisten an Seitenfenstern	Dachreling silber
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten für Sondermodell
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)	Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonso..
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion un..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten LED	Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 ..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2678 mm	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mitt..
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn	Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachsteuerungs-System	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Basis	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Audio-Navigationssystem Discover Media Str..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket Plus
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	LM-Felgen 7x18 (Nizza, schwarz, glanzgedreh..	Metallic-Lackierung
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsp..	Schließ-/Startsystem Keyless Access	Sound-System Harman-Kardon
Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrk..		

Sondermodellpaket:

Sondermodell Move

Auftraggeber: system importStandard, KFZ-ID:214169
KFZ angelegt: 28.07.2026 - 15:26:21
Nachbewertung: Mark Karrasch [0100061369] 30.10.2026 - 11:34:48

Dokument erzeugt: Hendrik Müter 10.11.2026 - 11:28:11
Preise - wenn nicht anders angegeben - als Nettowerte

Händlerfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: HB-CK930

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Heckklappe örtlich eingedellt - drücken	100,84 €	100 %	100,84 €
2.	Stoßfänger hinten verkratzt - lackieren	345,00 €	70,35 %	242,70 €
	Zwischensumme (Netto)	**445,84 €**		**343,54 €**

Bemerkung zum optischen Zustand:
-WSS, Steinschläge ohne erkennbare Rissbildung.
-Das Fahrzeug weist außer den genannten Schäden, dem Alter und der Nutzung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
-Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Durchsicht stark verschmutzt, Bewertung eingeschränkt daher kann eine Kostenerweiterung durch von Schmutz verdeckte Mängel nicht ausgeschlossen werden.

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €	100 %	25,00 €
2.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck	0,00 €	0 %	0,00 €
4.	Sonstiger Auftrag - HU / AU	155,00 €	0 %	0,00 €
5.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**180,00 €**		**25,00 €**

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motor betriebswarm, keine atypischen Geräusche vorhanden.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Kundendienstscheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

Optischer Zustand	445,84 €	343,54 €
Technischer Zustand	180,00 €	25,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
Endbetrag (Netto)	**625,84 €**	**368,54 €**
19% Mehrwertsteuer	**118,91 €**	**70,02 €**
Endbetrag (Brutto)	**744,75 €**	**438,56 €**

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: HB-CK930

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 235/55 R18 100V	VL 5,00 mm (Continental)	VR 5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 235/55 R18 100V	HL 4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Notrad (0,00 mm)

Händlerfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: HB-CK930

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hülpert VZ GmbH
Planetenfeldstraße

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N9RW028648
Kilometerstand: 30.257 km
Erstzulassung: 24.11.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)




Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)



Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)



Stoßfänger hinten verkratzt (DEKRA)



Heckklappe örtlich eingedellt (DEKRA)