Urkunde

DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Bewertungsverfahren ermittelt auf

Dieser Wert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

zzgl. MwSt.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Ford
Modell	Transit Kasten (TTS)(2019->), FT 350 2.0 TDCi DPF, AWD 350 L4 Trend, 2021 - 2023
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1995 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	09.12.2022
Laufleistung (abgelesen)	84.136 km
DAT €uropa-Code®	02 285 100 132 0004 DE00B 6308
VIN	WF0EXXTTRENU51059
Amtl. Kennzeichen	EBE-A-9401
KBA-Schlüssel	
Aufbauart	Kastenwagen Großraum
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Dieses DAT-Bewertungsgutachten wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Urkundennummer
Gutachtennummer
Wertfeststellung am
Wertfeststellung zum
Datenstand

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1068664-5JHXF3N1X9U/000

Betrifft Zustandsbericht

Auftrag vom / durch	**08.10.2026 / GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH**
Vertragsnummer	**U020566548**
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	**08.10.2026**
Besichtigungsort	



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Bewertung

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **09.10.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Anhang

22 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart	**Regelbesteuerung**
Bewertungsdatum	**09.10.2026**

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	**Transporter**
Aufbauart	**Kastenwagen Großraum**
Fabrikat	**Ford**
Typ / Untertyp	**Transit Kasten (TTS)(2019->) / 350 L4 Trend**
Fahrzeug-Ident-Nummer	**WF0EXXTTRENU51059**
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
Amtliches Kennzeichen	
Erste Zulassung	**09.12.2022**
Hubraum / Leistung	**1.995 cm³ / 125 kW (170 PS)**
Motor	**Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT**
Motorart / Zylinder / Motorbauart	**Diesel / 4 / Reihenmotor**
Abgascode	**Euro 6d**
Getriebe / Anzahl der Gänge	**Manuell / 6**
Türen / Sitze	**4 / 3**
Länge / Breite / Höhe	**6.704 / 2.059 / 2.469 mm**
Anzahl Achsen	**2**
Antriebsart	**Allradantrieb**
Anzahl Vorbesitzer	**0**
Anzahl Halter	**1**
nächste HU	**01/2027**
Letzter Kundendienst am	**31.07.2024**
Letzter Kundendienst bei km	**40.518**
Laufleistung abgelesen	**84.136 km**
Farbe	**Blazer-Blau**
Lackzustand	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Unfallschaden	**unbekannt**
Allgemeinzustand	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Karosseriezustand	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Zustand des Fahrwerkes	**dem Alter und der Laufleistung entsprechend**
Besichtigungszustand	**Testlauf durchgeführt**
Besichtigungsbedingungen	**es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung**

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Continental	235/65 R16C 115/113R VanContact Winter M+S 8PR	6	6
2	Continental	235/65 R16C 115/113R VanContact Winter M+S 8PR	2	2

Bereifung Achse 1: LLKWWinter

Bereifung Achse 2: LLKWWinter

SERIENAUSSTATTUNG

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch, FordPass Connect inkl. eCall, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad), Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad), Heizung mit Umluftschaltung, Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Standard, Karosserievariante: Hochdach, Klimaanlage, Kühlergrill mit Chromleiste, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Radioempfang Digital (DAB+), Radstand 3750 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer Halogen, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger hinten, Seitenschutzleisten, Trend, Trittstufe hinten integriert, Verzurrösen (12), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Wärmeschutzverglasung leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

SONDERAUSSTATTUNG

Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay, Außenleuchten hinten oben LED, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum, Kraftstofftank: vergrößert, Laderaumleuchte LED, LM-Felgen 6,5x16, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	Beschreibung	
Pflicht Fotos			
01.Diagonale von vorne			
02.Diagonale von hinten			
03.Fotos Innenraum			
04.Tachobild / VIN			
05.Serviceheft / Zubehör			
Karosserie aussen / Beleuchtung			
06.Karosserie (Körper)	450,00	Beschriftung entfernen	
08-2.Tür vorne rechts	80,00	Türe vorne rechts Delle drücken	
10-2.Flügeltüren hinten	700,00	Flügeltüre hinten links eingedrückt , instandsetzen	
11-3.Seitenteile links	350,00	Eckbeblankung hinten rechts verschrammt leicht eingedrückt inst.	
16-3.Frontscheibe	1.500,00	Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen	
Innen/Kofferraum/Bereifung			
19.Innenraum allgemein	150,00	Innenraum extrem verschmutzt reinigen	
20-1.Sitz vorne links	520,00	Loch, ersetzen	
23.Armaturen/Signaleinr.		Rückfahrkamera , Klimaanalge o.k.	
27-1.Bereifung vorne links	75,00	Winterreifen durch Sommerreifen ersetzten	
27-2.Bereifung hinten links	75,00	abgefahren, ersetzen Sommerreifen	
27-3.Bereifung vorne rechts	75,00	Winterreifen durch Sommerreifen ersetzten	
27-4.Bereifung hinten rechts	75,00	abgefahren, ersetzen, Sommerreifen	
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung			
44.Kundendienst	600,00	Digitaler Service Nachweis vorhanden	
45.HU/AU/SP §57B		fällig am 01/27	
Schlüsselsatz/Probefahrt/Hebebühne/Sonderfeststellungen			
46.Fahrzeugschlüssel		komplett vorhanden, ohne Befund	
47.Probefahrt		nicht durchgeführt, Fahrzeug zugeparkt	
48.Hebebühne		Keine Bühne vor Ort vorhanden	

50.Besichtigungsbedingungen	Fahrzeuge musste im Freien besichtigt werden, Fahrzeug ungewaschen, Fahrzeug regennass, Fahrzueg wurde bei staken Regenschauer besichtigt Besichtigungsbedingungen stark eingeschränkt

Zusammenfassung der Reparaturkosten

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)



Bild: 01.Diagonale von vorne



Bild: 02.Diagonale von hinten



Bild: 03.Fotos Innenraum



Bild: 03.Fotos Innenraum



Bild: 03.Fotos Innenraum



Bild: 04.Tachobild / VIN



Bild: 04.Tachobild / VIN



Bild: 05.Serviceheft / Zubehör



Bild: 06.Karosserie (Körper)



Bild: 08-2.Tür vorne rechts



Bild: 08-2.Tür vorne rechts



Bild: 10-2.Flügeltüren hinten



Bild: 10-2.Flügeltüren hinten



Bild: 11-3.Seitenteile links



Bild: 11-3.Seitenteile links



Bild: 16-3.Frontscheibe



Bild: 16-3.Frontscheibe



Bild: 19.Innenraum allgemein



Bild: 20-1.Sitz vorne links




Bild: 20-1.Sitz vorne links



Bild: 23.Armaturen/Signaleinr.



Bild: 23.Armaturen/Signaleinr.



Bild: 27-1.Bereifung vorne links



Bild: 27-2.Bereifung hinten links



Bild: 27-3.Bereifung vorne rechts



Bild: 27-4.Bereifung hinten rechts



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben

VIN : WF0EXXTTRENJ51059
Modell : V363E TRANSIT
Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER G
Farbe : BLAZER BLUE
Amtl. Kennzeichen :
Erstzulassung :
Zulassung :
Zulassungsland :
Garantie - Stichdatum : 09.12.2022
Wartungsintervall : Alle 40000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
3 Jahr Obligationsche Jahresprüfung	31.07.2025	80000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus Kirchseeon z.Nl der Auto Eder Am Marterfeld 1 Kirchseeon 85614 GERMANY 08091/5448 08091/540 kirchseeon@auto-eder.de ford-kirchseeon.de	**Auftragsdatum :** 31.07.2024 **Auftragsnummer :** 160751	**Ablesewert :** 40518 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 2 Jahr (40000 km) **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** Nicht durchgeführt **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel
Autohaus Kirchseeon z.Nl der Auto Eder Am Marterfeld 1 Kirchseeon 85614 GERMANY 08091/5448 08091/540 kirchseeon@auto-eder.de ford-kirchseeon.de	**Auftragsdatum :** 23.11.2023 **Auftragsnummer :** 154842	**Ablesewert :** 22366 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 1 Jahr Obligationsche Jahresprüfung **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** Nicht durchgeführt **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen DVV-Fahrzeugkontrolle CI-Qualität prüfen

Bild: 44.Kundendienst



KÜS

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO

85643 Steinhöring
Salzstraße 6

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im Januar 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:
Abbremsung: 57 %

	links	rechts
1. Achse	432	379
2. Achse	634	515

Feststellbremsanlage:
Abbremsung: 25 %

	links	rechts
2. Achse	437	424

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette angebracht
(8) nächste HU: Januar 2027

(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Bierwirth

Bemerkungen
Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung/Quittung)

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	160,00 EUR
Endsumme	160,00 EUR

Bild: 45.HU/AU/SP §57B



Bild: 46.Fahrzeugschlüssel



Bild: 47.Probefahrt