

BMW
5 Touring (G61)

VIN	**WBA31GW040CW01000**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**223 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**303 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**2.993 ccm**	Nächste HU	**09/2028**
Getriebeart	**8-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DMM**	Laufleistung	**41.717 km**
Lackierung	**BLACK SAPPHIRE METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**10.09.2025**
Innenraum	**schwarz / Leder**	Nächste HU	**09/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
- Sportsitze vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- BMW Live Cockpit Professional
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display Full Color
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Innenraumkamera
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x18 (Y-Speiche 932, Grau)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Professional
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Service-System: Remote 3D View
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Standheizung
- Steuer-AV Zusatzumfänge COC
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Travel und Comfort System
- Travel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Jonas John vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/55 R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Verschrammung
2	Kofferraumklappe innen	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Erneuern
3	Seitenwand rechts	Art der Beschädigung: Delle, Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
4	Radlauf hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer
5	Beifahrertür hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer
6	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschläge
7	Motorhaube	Art der Beschädigung: Steinschläge
8	Motorhaube	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer
9	Fahrertür	Art der Beschädigung: Lackschaden
10	Stoßfänger hinten	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3




Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Laufleistung

Foto 6




Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12




Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19




Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25



Sonderausstattung

Foto 26



Sonderausstattung

Foto 27



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)
	Vorhandene Schäden
1	**Stoßfänger vorne** Art der Beschädigung: Verschrammung







2 **Kofferraumklappe innen**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Erneuern







3 **Seitenwand rechts**

Art der Beschädigung: Delle, Art der Reparatur: Smart Repair







Akzeptierte Gebrauchsspuren

4 **Radlauf hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer








5 **Beifahrertür hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer










6 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschläge




7 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Steinschläge









8 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer







9 **Fahrertür**

Art der Beschädigung: Lackschaden





10 **Stoßfänger hinten**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer





