DEKRA


vom 08.10.2026

Versandblatt

vom 08.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten




Kennzeichen **FIN** **WMWMR910X0T493871**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 08.10.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Duplikat

Bemerkungen

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen.
Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Stoßfänger hinten*

Das Fahrzeug wies ergänzend von außen, soweit erkennbar, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

4 x LM-Winterräder liegen im Fahrzeug.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.04.2013	Letzte Zulassung	19.09.2018
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mini
Typ / Verkaufsbez.	Cabrio (R57)(2008->) / Mini Cabrio John Cooper Works	Aufbauart	Cabriolet / Kabrio-Limousine
Türen	2	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMWMR910X0T493871	HSN / TSN	0005 / ATW
DAT €uropa-Code®	015800040200001	DAT Marktindex	DE003 5197
Km-Stand abgelesen	56751	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	155	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	MIDNIGHT BLACK METALLIC / Metallic / A94	Polster / Farbe	Leder / Lounge Championship Red

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Duplikat

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 45 R 17 88 W	Dunlop / SP Sport Maxx RT * MFS	S /O	5 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 W	Dunlop / SP Sport Maxx RT * MFS	S /O	5 mm
2	links	205 / 45 R 17 88 W	Dunlop / SP Sport Maxx RT * MFS	S /O	6 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 W	Dunlop / SP Sport Maxx RT * MFS	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 50 R 17 86 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS ROF * MFS	W /O /F	6 mm
185 / 50 R 17 86 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS ROF * MFS	W /O /F	6 mm
185 / 50 R 17 86 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS ROF * MFS	W /S /F	7 mm
185 / 50 R 17 86 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS ROF * MFS	W /O /F	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig), Auspuffblenden verchromt, Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit, Ausstattungs-Paket: MINIMALISM, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, Batterie 55 Ah, Bremsassistent, Bremssättel vorn Rot lackiert, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Elektron. Bremskraftverteiler, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn und hinten, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, LM-Felgen 7x17 (Cross Spoke Challenge), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 155 kW 16V KAT, Nebelschlussleuchte(n) integriert, Park-Distance-Control (PDC), Reifen 205/45 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenkleber für Kaltverklebung, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar, Sport Button, Stabilisator hinten, Verdeck schwarz, Verdeckbetätigung vollautomatisch, Verglasung grün getönt, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26909	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
15599	Abdeckkappen Außenspiegel Chili Red
18905	Adaptives Kurvenlicht
4793	Ausstattungs-Paket: Always Open
4806	Ausstattungs-Paket: Pepper
4797	Ausstattungs-Paket: Wired
15801	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
2600	Außenspiegel-Paket
31008	Innenausstattung: Chrome-Line
26186	Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Chili Red
11000	Metallic-Lackierung
30228	Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge
18504	Blinkleuchten Weiß


Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 28.05.2022 bei Kilometerstand 43.489
nächste Wartung:	am 28.05.2024

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrzeug bei der Zulassungsstelle abmelden,
2. Funkschlüssel Batterie leer laden,
3. Ölservice inkl Zusatzarbeiten und Fahrzeug-Check fällig 05/2024, (Bild 34, 35)
4. Service Bremsflüssigkeit durchführen fällig 05/2024,
5. HU/AU fällig durchführen 092026,
6. Bremse hinten Restlaufstrecke unter 5000KM erneuern, (Bild 36)
7. Antennenstab beschädigt erneuern, (Bild 37)
8. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 29)
9. Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 22, 23, 24)
10. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 18)

Gesamt

Duplikat

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 32)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 31)
Tür vorne rechts Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 30)
Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 27, 28)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 26)
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 25)
Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 21)
Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 19, 20)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Laufleistung: 56751 km




Bild 6 : Typenschild

Duplikat



Bild 7 : 2 x Funkschlüssel und Bordmappe



Bild 8 : CHeck Control

Duplikat




Bild 9 : Wartungsnachweis




Bild 10 : Wartungsnachweis

Duplikat




Bild 11 : Wartungsnachweis



Bild 12 : Servicebedarf 1

Duplikat



Bild 13 : Servicebedarf 2



Bild 14 : Servicebedarf 3

Duplikat




Bild 15 : Servicebedarf 4



Bild 16 : Servicebedarf 5

Duplikat



Bild 17 : Servicebedarf 6



Bild 18 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren

Duplikat




Bild 19 : Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontspoiler, verschrammt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur




Bild 22 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken

Duplikat



Bild 23 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 24 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken

Duplikat



Bild 25 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 26 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 27 : Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 28 : Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 29 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 30 : Tür vorne rechts Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur

Duplikat




Bild 31 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 32 : Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 33 : Funkschlüssel Batterie leer erneuern



Bild 34 : Ölservice inkl Zusatzarbeiten und Fahrzeug-Check fällig 05/2024

Duplikat



Bild 35 : Ölservice inkl Zusatzarbeiten und Fahrzeug-Check fällig 05/2024



Bild 36 : Bremse hinten Restlaufstrecke unter 5000KM erneuern

Duplikat



Bild 37 : Antennenstab beschädigt erneuern



Bild 38 : Winterreifen Hinten links beschädigt, erneuern

Duplikat



Bild 39 : 4 x LM-Winterräder liegen im Fahrzeug



Bild 40 : 4 x LM-Winterräder liegen im Fahrzeug