Datum: 29.04.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer WAUZZZF13PD017585

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte			
basierend auf Reparaturkosten			

Datum: 29.04.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q8
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BNM 00760
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF13PD017585
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	23.03.2023 / 23.03.2023
Nächste HU	03/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	45.516 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	2.967 ccm/ 210 kW

Datum: 29.04.2026

Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.900
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	12.000 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 285/45 R21 113V	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 285/45 R21 113V	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 285/40 R22 110Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 285/40 R22 110Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 02/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur	Innenraum (Dashcam verbaut) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - kein Abzug		
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair		

Datum: 29.04.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung		
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung		
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung		
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	122 µm
2	Dachholm links	171 µm
3	Dachholm rechts	194 µm
4	Heckklappe/-tür	128 µm
5	Kotflügel links	216 µm
6	Kotflügel rechts	185 µm

Datum: 29.04.2026

Nr.	Ort	Messung
7	Motorhaube	127 µm
8	Seitenwand links	204 µm
9	Seitenwand rechts	198 µm
10	Tür hinten links	183 µm
11	Tür hinten rechts	240 µm
12	Tür vorne links	129 µm
13	Tür vorne rechts	222 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Datum: 29.04.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 36 Übersichtsfotos, 17 Beschädigungsfotos

Datum: 29.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

Datum: 29.04.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

Datum: 29.04.2026



Abbildung 13: FIN


Abbildung 14: Laderaum


Abbildung 15: Laderaum




Abbildung 16: Dokumente


Abbildung 17: Dokumente


Audi
Service-Nachweis

Komplettnachweis


Fahrzeugdaten

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Abbildung 18: Dokumente

Datum: 29.04.2026


Audi
Service-Nachweis

Übergabe-Inspektion	
Datum	2023-03-27
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	6835
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Abbildung 19: Dokumente


Abbildung 20: Sonstiges


Abbildung 21: Sonstiges


Abbildung 22: Sonstiges


Abbildung 23: Sonstiges


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges




Abbildung 36: Sonstiges

Datum: 29.04.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Dashcam verbaut) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Dashcam verbaut) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - kein Abzug



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - Wertminderung

Datum: 29.04.2026



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Datum: 29.04.2026



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren