CarOnSale

BMW 114i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2014	168.202km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114i	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1P11010J717292	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.202km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.231km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	350 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	1205 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fehlermeldung:Antrieb; Beim Geräusch: Pfeifen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























Made in
Germany
114i
300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0273
WBA1P11010J717292
1860 kg
3135 kg
1- 865 kg
2- 1090 kg



CarOnSale



CarOnSale




Krah + Enders
AUTO SERVICE
MESECKE GMBH & CO.KG


Autohaus Bilia
GmbH & Co. KG



Autohaus Bilia
GmbH & Co. KG
Autohaus Bilia
GmbH & Co. KG


Autohaus
DÖRR+HESS
GmbH & Co. KG





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)