CarOnSale

# Toyota AYGO AYGO "ckIN2U"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2007 | 136.160km | 68 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 5 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>AYGO AYGO "ckIN2U" [DE - LimS5 1.0 EU4, ckIN2U, 2007 - 2008] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>JTDKG10C50N203845 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>136.160km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>68 PS (50 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>92.445km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2019 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2007 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>5 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>109g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.6l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 200 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | - |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Beim Geräusch: Klappern; Bei der Abgasanlage: undicht; |
| Klimaanlage | ohne Funktion; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

**Keine**

**ZUSATZINFORMATIONEN**

**Knöpfe auf Funkfernbedienung defekt; Ein Schlüssel ohne Fernbedienung;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: Beige Metallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Metallic-Lackierung
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Wegfahrsperre
- CD-Player

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL KGB10L-AHMGKW


CarOnSale

CarOnSale





Motoröl und Ölfilter
Servicecheck
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
TOYOTA


Billotta + Hau GmbH
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
AUTOFIT




TÜV
Monat 12
TÜV Saarl.
D3WL7309
Die Oberbürgermeisterin der
Landeshauptstadt Saarbrücken


13.12.2007
M1
AB
JTDKG10C50N203845
TOYOTA
AB1
KGB10(H)
KGB10L-AHMGKW(1E)
TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
FZ.Z.BERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
70/220*2003/76B
EURO 4;5L
BENZIN
0001 0463 00998
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.12.2007*
--03410
--1615
--1465
000905-000
0109 001190
00695 00695
00695 00695
083 04500
155/65R14 75T
155/65R14 75T
BRAUN
8
611*2001/116*0236*04
26.02.2007
FG65


[redacted]

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Wassereintritt)