CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	177.730km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de [DE - Kb5 E 300 de EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132161A856164	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.730km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.381km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 42g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	325 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Lackzustand - Aufbereitung, polieren, Innenraum - Chemische Reinigung, Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - Wertminderung, Felge (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Wertminderung, Felge (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Wertminderung, Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse rechts - Wertminderung, Innenraum - Ozonbehandlung, Tür hinten links - Ausbessern, Tür vorne links - Ausbessern, Tür vorne rechts - Lackieren, Tür hinten rechts - Ausbessern, Stoßfänger hinten - Ausbessern, Unterboden Bilder, Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren, Tür vorne rechts - Ausbessern, A-Säule rechts - Delle entfernen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Schukostecker
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Adaptives Bremslicht
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Standard Interieur
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Ausstattungs-Paket: Business
- Dachträger / Grundträger
- Diebstahlschutz-Paket
- Feuerlöscher
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Vorrüstung car sharing
- Infotainment-Paket High-End
- Konnektivität-Paket
- Smartphone integriert
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale













STOP







Mercedes-Benz
Digitaler Servicebericht
Fahrzeugdaten
Fahrzeug E 300 de
Erstzulassung 06.07.2020
FIN W1K2132161A856164
Servicebericht 7
macOil Mannheim
Möhlstraße 7-17
Schwetzingerstadt
Datum 20.06.2026
Rep.-Auftr.-Nr. 20624804
Laufleistung 158381 km
Durchgeführter Service
Service Zwischenservice
Werkstattcode Nicht vorhanden
Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität


Mercedes-Benz
Servicebericht 6
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau Gottlieb-Daimler-Straße 11 - 17 Mannheim
Datum 07.01.2026
Rep.-Auftr.-Nr. 10-659435
Laufleistung 132658 km
Durchgeführter Service
Service Service 6
Werkstattcode 6SVM
Restlaufzeit 223 Tage
Restlaufstrecke 4338 km
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität
Zusatzarbeiten
Service A mit Plus-Paket durchführen
Zusatz zum Service A: Ölwechsel im Automatikgetriebe durchführen bei Fzg.-mit Getriebe 725.0
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Empfohlen
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt
Bemerkung
durchführen


Servicehistorie
Mercedes-Benz
macOil Mannheim
Möhlstraße 7-17
Schwetzingerstadt
Mercedes-Benz AG Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau
Gottlieb-Daimler-Straße 11 - 17
Mannheim
Autohaus am Kirschgraben
Am Spitzen Sand 4
Maintal
Autodienst Hoppegarten GmbH
Neuer Hönower Weg 3
Hoppegarten
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Berlin
Salzufer 1
Berlin
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Berlin
Bitburger Straße 100 - 120
Berlin
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Berlin
Salzufer 1
Berlin
Datum
Laufleistung
Service


E-Klasse T-Modell


06.07.2020 2222H A8N00009
M1 AC
W1K2132161A856164 H 6
MERCEDES-BENZ
R1RS
U211TO
C2AA050A
E 300 DE
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.m. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DS;FI/CI; M, N1
Hybr.D/E ext.aufl.
0026 M 36DG 1950
7,2/8,2:+120 B.ANH.DETR.*BATTERIEKAPAZITÄT:13.5KWH*EZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERTEM ESP M.SFZG.FAHRDYN.
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ANHD.VO.Z
.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2 N 1 N 143/3800 H 250
5005-5065 H 1907+1907
1494-1494 H 2140-2140
- H 84 H -
39 H 2800 H 2800
1200 H 1600 H -
1200 H 1600 H -
73 H 2850 H SR
2100 H 750 H 3 M -
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
Schwarz
e13*2007/46*1560*18
18.12.2019 KM FT794277


[redacted]
[redacted]
FT794277

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Desodierung notwendig



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Desodierung notwendig



- Innenraum (Diverse Schäden)