CarOnSale

Skoda Octavia Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2010	271.495km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambiente [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Ambiente, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBHT61Z1B8012219	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 271.495km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 205.272km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Maxi-DOT Display
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Laderaumboden variabel
- Doppel-Sonnenblenden
- Dachreling
- Perleffekt-Lackierung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MFA
Verbrauch
0.7
5.0
271495
1700.9




AUX

ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBHT61Z1B8012219
1965 kg
3365 kg
1- 1050 kg
2- 1150 kg
650 kg
CAYC
0.6

CarOnSale


AC
OFF
SET


RES/+
SET/-
ON CANCEL


HIGH
LOW
OFF
1x
OFF
OK/RESET

















ahrzeug-Daten



Service-Nachweis
31.01.12
1267977



Service-Nachweis
1363274



Service-Nachweis
1957908


Service-Nachweis
10.12.2015
113.438
143.438



Service-Nachweis
133.438
163.438


Service-Nachweis
Datum: 29.11.2019
Km-Stand: 162389
124 / 70998
Auto Budde
Nächster Inspektions-Service:
Km-Stand: 192385
Datum: 27.11.2021
ŠkodaOctavia
BETRIEBSANLEITUNG


Service-Nachweis
Datum: 27.09.2022
Km-Stand: 191827
124 / 70998
Auto Budde
Nächster Inspektions-Service:
191827
27.09.2022


Service-Nachweis
Datum: 20.6.2023
Km-Stand: 205272
124 / 70998
Auto Budde
Nächster Inspektions-Service:
Km-Stand: 225272
Datum: 20.6.25
BETRIEBSANLEITUNG




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/-funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:
• Dämpfung Schwingungsdämpfer 1. Achse links und rechts obsolet (HW)
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
02.2026
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00396001 Dipl.-Ing. (FH) Carsten Eisbein
Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)