VSSZZZKJ9RR008760

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	81.648 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	9.900 km
Typ/Modell	IBIZA	**HU (abgelesen aus ZBI)**	08/2026
Vehicle Identification number	VSSZZZKJ9RR008760	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	09.08.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	07/2025, 61.459 km	**Lackierung**	Rot
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Fahrzeugdach	Antennenstab - Marderschaden - erneuern	
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern	
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/40 R18	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/40 R18	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	IBIZA	**Laufleistung (abgelesen)**	81.648 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKJ9RR008760	**Erstzulassung**	09.08.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	126 µm
2	Dachholm links	125 µm
3	Dachholm rechts	109 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	104 µm
6	Kotflügel rechts	113 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Schweller links	68 µm
9	Schweller rechts	71 µm
10	Seitenwand links	116 µm
11	Seitenwand rechts	101 µm
12	Tür hinten links	127 µm
13	Tür hinten rechts	118 µm
14	Tür vorne links	123 µm
15	Tür vorne rechts	122 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Sonstiges




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges






Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern