CarOnSale

Volkswagen up! move up!

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2017	127.989km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! move up! [DE - LimS3 1.0 EU6, move up!, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZHD078690	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.989km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.127km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**160 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition (SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lautsprecher (2)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2420 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Drive-Paket plus
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1167
WVWZZZAAZHD078690
1320 kg
kg
1 0700 kg
2 0650 kg
Typ AA
CHYA 4673
1642686



CarOnSale



CarOnSale





Service-Nachweis 6
Dokumentation der Korrosion
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel
51268
VOLKSWAGEN
ZENTRUM AACHEN
52078 AACHEN


Service-Nachweis 5
Dokumentation der Korrosion
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel
51268
VOLKSWAGEN
ZENTRUM AACHEN
52078 AACHEN


Fahrzeugdatenträger
Der Volkswagen Service
Die Bedeutung des Serviceplans
Volkswagen Zentrum Aachen GmbH
52078 Aachen




(8) Mängel:
D1.1.21b - GM - Radbremse 2: Achse rechts Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt
D1.1.21b - GM - Radbremse 2: Achse links Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt
(7) Ergebnis: Geringe Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 08/2028
(9) Verantwortliche
TÜV Rheinland
(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:
109 - Feststellbremsanlage-Hebelweg/Feststellerrichtung: Pedal-/Hebelweg sehr groß aber noch zulässig
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 017084
Messwerte Betriebsbremse
Achse
Links
Rechts
Diff. (%)
Sum. (daN)
Vorgabe Bremskraft (daN)
Brems. Anf.
Entspr. Pedalkraft (N)
Achsanteil (%)
Vorgabe Achsanteilart (%)
1
198
200
1,0
398
341
37,1
67
81,4
65,0
2
115
111
3,5
226
225
91,9
333
18,6
13,0
Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug
Prüfungsentgelt in Euro
165,71 inkl. USt. 19,00 %
1,19 inkl. USt. 19,00 %


VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1167
WVWZZZAAZHD078690
1320 kg
kg
1 0700 kg
2 0650 kg
Typ AA
CHYA 4673
1642686

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)